

Anlage 3 – Sichtbeziehungen, Ein- und Ausfahrten und Gefährdungspotentiale

Foto 1 – Fehlende Blickachsen und Begegnungssituation



Die Aufnahme dokumentiert eine Begegnungssituation mit einem Linienbus auf engem Straßenraum.

Beweisziel: Nachweis eingeschränkter Sichtbeziehungen und möglicher Konfliktsituationen im Begegnungsverkehr.

Foto 2 – Bus in Engstelle der Lange Straße



Die Aufnahme verdeutlicht die räumliche Enge der Erschließungsstraße.

Beweisziel: Dokumentation der begrenzten Leistungsfähigkeit und der besonderen Anforderungen an Sicht und Ausweichmöglichkeiten.

Bewertung

Die dokumentierten Sichtverhältnisse und Begegnungssituationen verdeutlichen, dass die Auswirkungen zusätzlicher Verkehrsbelastungen auf Verkehrssicherheit, Fußgänger, Rettungsfahrzeuge sowie Ein- und Ausfahrten gesondert hätten untersucht werden müssen.